

अधिशाली अभियन्ता निर्माण लो0नि0वि0 बलरामपुर

पत्रांक संख्या-मेमो / 2020-21

दिनांक : 25.03.2021

प्रमाण-पत्र

स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.03.2021 को अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोंपरान्त पाया गया कि भवन में पठन-पाठन का कार्य समुचित रूप से विगत वर्ष 2012 से अनवरत रूप से चल रहा है। भवन की स्थिति अत्यन्त मजबूत है। बाहर से कालम व बीम पड़ी हुयी प्रतीत हो रही है। **विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड - 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सभी प्रकार से मजबूत एवं सुरक्षित है।** स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर प्रमाण निर्गत किया जाता है जो अगले दो वर्षों तक मान्य है।


Assistant Engineer
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलरामपुर।

अधिशाली अभियन्ता निर्माण लो0नि0वि0 बलरामपुर

पत्रांक संख्या-मेमो/2020-21

दिनांक : 25.03.2021

प्रमाण-पत्र

स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.03.2021 को अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोंपरान्त पाया गया कि भवन में पठन-पाठन का कार्य समुचित रूप से विगत वर्ष 2012 से अनवरत रूप से चल रहा है। भवन की स्थिति अत्यन्त मजबूत है। बाहर से कालम व बीम पड़ी हुयी प्रतीत हो रही है। **विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड - 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सभी प्रकार से मजबूत एवं सुरक्षित है।** स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर प्रमाण निर्गत किया जाता है जो अगले दो वर्षों तक मान्य है।


Assistant Engineer
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलरामपुर।

अधिशाली अभियन्ता निर्माण लो0नि0वि0 बलरामपुर

पत्रांक संख्या-मेमो/2020-21

दिनांक : 25.03.2021

प्रमाण-पत्र

स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.03.2021 को अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोंपरान्त पाया गया कि भवन में पठन-पाठन का कार्य समुचित रूप से विगत वर्ष 2012 से अनवरत रूप से चल रहा है। भवन की स्थिति अत्यन्त मजबूत है। बाहर से कालम व बीम पड़ी हुयी प्रतीत हो रही है। **विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड - 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सभी प्रकार से मजबूत एवं सुरक्षित है।** स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की उपरोक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर प्रमाण निर्गत किया जाता है जो अगले दो वर्षों तक मान्य है।


Assistant Engineer
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
बलरामपुर।